

環境工程技師執行業務懲戒資料

發文日期範圍：自 民國 113 年 1 月 1 日 至 民國 114 年 6 月 30 日 止

序	技師姓名	簽證類別	技師證書號碼	所屬技師公會	執業機構名稱	執業機構地址	執業執照字號	發文日期	發文字號	懲戒狀態	懲戒停權期間	決議內容
1	尹可倫	非簽證案	台工登字第11330號	台灣省環境工程師公會	春源環境工程聯合技師事務所	桃園市桃園區中平路29之2號3樓	技執字第005852號	2022/06/07	工程技字第11102006241號	停止業務	自2022/06/06至2022/08/05止	環境工程科技師尹可倫懲戒案(工程懲字第110072101號)，經本會技師懲戒委員會決議應予申誡2次，且因其受懲戒處分累計達3次以上，依技師法第40條第2項前段規定，另予停止業務2個月之處分，因未提起覆
2	尹可倫	空氣污染	台工登字第11330號	台灣省環境工程師公會	春源環境工程聯合技師事務所	桃園市桃園區中平路29之2號3樓	技執字第005852號	2022/06/01	工程技字第11102005941號	不予懲戒		環境工程技師尹可倫懲戒案(工程懲字第110072103號)，經工程會計師懲戒委員會審議決議不予懲戒，因屆期未申請複審而告確定

3	尹可倫	非簽證案	台工登字第11330號	台灣省環境工程師公會	春源環境工程聯合事務所	桃園市桃園區中平路29之2號3樓	技執字第005852號	2022/06/01	工程技字第11102005931號	不予懲戒	環境工程科技師尹可倫懲戒案(工程懲字第110072102號)，經本會技師懲戒委員會審議決議不予懲戒，因屆期未申請覆審而告確定
4	尹可倫	非簽證案	台工登字第11330號	台灣省環境工程師公會	春源環境工程聯合事務所	桃園市桃園區中平路29之2號3樓	技執字第005852號	2022/03/23	工程懲字第1110900051號	不予懲戒	檢送本會工程懲字第110072102號尹可倫技師懲戒決議書正本乙份，請查照。
5	劉澤融	非簽證案	技證字第004026號	台灣省環境工程師公會	環醫工程顧問有限公司	台北市松山區民權東路3段189號2樓之1	技執字第006185號	2021/08/24	工程技字第1100201058號	申誠	環境工程科技師劉澤融應予申誠2次
6	禹道浙	非簽證案	台工登字第009879號	台灣省環境工程師公會	大武工程顧問有限公司	新北市中和區中正路957號13樓	技執字第004407號	2021/04/01	工程技字第1100200391號	申誠	環境工程科技師禹道浙違反技師法規定一懲戒案，經技師懲戒委員會審議決議應予申誠，因屆期未申請覆審而告確定
7	余崇聖	非簽證案	技證字第010110號	台灣省環境工程師公會	德利環境工程事務所	桃園市桃園區縣府路110號7樓之1	技執字第007710號	2020/11/16	工程覆字第1090016663號	申誠	行政院公共工程委員會覆審余崇聖技師申誠
8	張博彥	非簽證案	技證字第007671號	台灣省環境工程師公會	博宇環境科技有限公司	台中市西屯區國安一路127號18樓之8	技執字第007375號	2020/05/28	工程懲字第1090900091號	申誠	行政院公共工程委員會決議懲戒張博彥技師申誠

9	余崇聖	水污 染	技證字第 010110號	台灣省環 境工程技 師公會	德利環 境工程技 師事務所	桃園市桃 園區縣府 路110號 7樓之1	技執字第 007710號	2019/09/2 0	工程技字 第 108020119 21號	申 誠		余崇聖技師經 行政院公共工 程委員會技師 懲戒委員會決 議申誠確定案 (工程懲字第 108021502號)
10	龔任義	土水污 染	技證字第 005894號	台灣省應 用地質技 師公會,高 雄市應用 地質技師 公會	義宸工 程有限 公司	高雄市大 寮區成功 路128號 9樓	技執字第 007256號	2019/08/0 7	工程技字 第 108020086 21號	不 予 懲 戒		應用地質科技 師龔任義懲戒 案(工程懲字 第108021801)
11	孫英尹	土水污 染	技證字第 004113號	台灣省環 境工程技 師公會	德眾工 程股份 有限公司	台中市北 區北興街 175號2樓	技執字第 006003號	2019/01/3 0	工程技字 第 108020009 1號	申 誠		環境工程科技 師孫英尹涉嫌 違反技師法規 定，經技師懲 戒委員會審議 決議應予申誠 ，因屆期未申 請覆審而告確 定
12	魯苾賢	水污 染	技證字第 009735號 (原台工登 字第 013630號)	台灣省環 境工程技 師公會	尚允環 境工程技 師事務所	桃園市桃 園區大興 西路2段 275號7樓 之1	技執字第 006111號	2019/01/1 1	工程技字 第 108020003 51號	停 止 業 務	自 2019/02/0 1至 2019/04/3 0止	環境工程科技 師魯苾賢違反 技師法規定 ，經技師懲戒 委員會決議應 予停止業務 3個月，因未 提起覆審而告 確定，停止業 務期間自 108年2月1日 至108年4月 30日

13	黃成港	水污 染	台工登字第 014018號	台灣省環 境工程技 師公會	冠 威 環 境 工 程 技 師 事 務 所	苗 栗 縣 竹 南 鎮 中 美 里 保 安 林 57號	技執字第 006800號	2017/01/2 3	工程技字 第 106000224 01號	申 誠		環境工程科技 師黃成港違反 技師法規定一 案，經技師懲 戒委員會審議 決議應予申誠 ，因屆期未 申請覆審而告 確定，懲戒決 議書併公告之
14	徐依聖	水污 染	技證字第 003765號	台灣省環 境工程技 師公會	徐 依 聖 環 境 工 程 技 師 事 務 所	桃 園 市 八 德 區 國 豐 街 3 號 1 樓	技執字第 006558號	2015/12/2 1	工程技字 第 104004120 21號	停 止 業 務	自 2016/01/1 1至 2016/03/1 0止	環境工程科技 師徐依聖，經 本會技師懲戒 委員會決議應 予申誠2次 ，復因申誠累 計達3次，依 技師法第40條 第2項規定 ，另予停止業 務2個月，因 屆期未申請覆 審而告確定 ，停止業務自 105年1月11日 起至105年3月 1

15	吳家興	水污染	台工登字第 015328號		永力工程 顧問股份 有限公司	台北市大安區復興南路二段196號4樓	技執字第 004776號	2015/12/16	工程技字第 104004069 11號	停止業務	自 2016/01/11至 2016/03/10止	環境工程科技師吳家興，經本會技師懲戒委員會決議應予申誡2次，復因申誡累計達3次，依技師法第40條第2項規定，另予停止業務2個月，因屆期未申請覆審而告確定，停止業務自105年1月11日起至105年3月1
16	楊迪光	水污染	台工登字第 013871號	台灣省環境工程技師公會	恆逸工程股份有限公司	新北市永和區民權路53號7樓	技執字第 005477號	2015/12/04	工程技字第 104003940 91號	停止業務	自 2015/12/15至 2016/02/15止	環境工程科技師楊迪光涉嫌違反技師法規一案，經本會技師懲戒委員會決議應予停止業務2個月之處分，本會技師懲戒覆審委員會決議覆審駁回，停止業務自104年12月16日起至105年2月15日止執行，懲戒決議書

17	陳萬財	非簽證案	技證字第 002182號		技佳工程 顧問有 限公司	台北市內 湖區堤頂 大道二段 407巷20弄 39號4樓	技執字第 007191號	2015/09/2 1	工程技字 第 104003067 80號	申誠		環境工程科技 師陳萬財，經 本會技師懲戒 委員會決議， 予申誠，因屆 期未申請覆審 而告確定，併 戒決議書併公 告之。
18	勇興台	非簽證案	台工登字 第10974號	台灣省環 境工程技 師公會	艾奕康工 程顧問股 份有限公司	台北市信 義區信義 路五段8號 16樓	技執字第 001896號	2015/09/2 1	工程技字 第 104003067 90號	申誠		環境工程科技 師勇興台，經 本會技師懲戒 委員會決議， 予申誠，因屆 期未申請覆審 而告確定，併 戒決議書併公 告之。
19	吳清文	水污染	台工登字 第 009812號	台灣省環 境工程技 師公會	振浩工程 技術顧問 有限公司	台中市西 屯區櫻城一 街59之 3號1樓	技執字第 005825號	2015/06/1 8	工程技字 第 104001958 50號	申誠		環境工程科技 師吳清文，經 本會技師懲戒 委員會決議， 予申誠，因屆 期未申請覆審 而告確定，併 戒決議書併公 告之。
20	李世強	水污染	台工登字 第 013060號	台灣省環 境工程技 師公會	象騰顧問 股份有限公司	台北市大 安區敦化 南路一段 205號12樓 之4	技執字第 004796號	2015/06/1 8	工程技字 第 104001958 60號	申誠		環境工程科技 師李世強，經 本會技師懲戒 委員會決議， 予申誠，因屆 期未申請覆審 而告確定，併 戒決議書併公 告之。

21	李金陵	非簽證案	台工登字第6614號	台灣省環境工程師公會	美加環境顧問有限公司	台北市士林區福國路95號1樓之5	技執字第001945號	2015/01/27	工程技字第10400029261號	申誠	環境工程師「李鴻份」簽發之「鴻林興業股份有限公司」廢水排放可事關保護師法	科技股里水體許目機技由
22	黃界銘	水污染	技證字第006475號	台灣省環境工程師公會	黃界銘環境工程師事務所	台中市南區復興路三段2巷5弄19號1樓	技執字第006816號	2015/01/22	工程技字第10400023991號	申誠	環境工程師「黃昇司」辦理之「昇昊有限公司」廢水排放可事關保護師法	科技股里水體許目機技由

23	李世龍	非簽證案	台工登字第 013703號	台灣省環境工程技師公會	上華工程顧問有限公司	台中市西區公益路132號9樓	技執字第 005456號	2014/12/2	工程技字第 10300381250 號	停止業務	自 2014/12/01至 2015/05/31止	環境工程科技師李世龍於擔任上華工程顧問有限公司期間，同時於穩懋半導體股份有限公司擔任副理職務，涉嫌違反工程技師管理條例及行為時技師法規定，經技師中央主管機關行政院公共工程委員會移送
24	鄭仁川	水污染	台工登字第 009248號	台灣省環境工程技師公會	開展環境工程技師事務所	台北市大安區敦化南路一段329巷10號2樓	技執字第 004282號	2014/10/23	工程技字第 10300371651號	停止業務	自 2014/11/17至 2015/03/16止	環境工程科技師鄭仁川違反技師法規定事件，經本會技師懲戒覆審委員會決議應予停止業務4個月之處分，停止執行業務期間自103年11月17日起至104年3月16日止

25	林接枝	水污染	台工登字第013755號	台北市環境工程師公會	新洋工程顧問有限公司	宜蘭縣五結鄉中興路3段364號	技執字第002359號	2013/04/15	工程技字第10200129211號	申誠		環境工程科技師林接枝辦理「新力美科技股份有限公司新化廠」廢水排放地面水體許可案，涉嫌違反技師法情事，案經目的事業主管機關行政院環境保護署以99年7月8日環署管字第0990062122號函移送懲戒
26	莊見財	水污染	台工登字第11656號	高雄市環境工程師公會	王鼎環境技師事務所	高雄市苓雅區中正二路141號6樓之1	技執字第005768號	2013/04/15	工程技字第10200129241號	停止業務	自2013/05/14至2013/08/13止	環境工程科技師莊見財辦理「廣豐工業股份有限公司里港廠」廢水排放地面水體許可簽證案，涉嫌違反技師法情事，案經目的事業主管機關行政院環境保護署以民國（下同）100年4月8日環署管字第1000027758

27	吳家興	水污染	台工登字第015328號		永力工程股份有限公司	台北市大安區復興南路二段196號4樓	技執字第004776號	2013/04/10	工程技字第10200122861號	停止業務	自2013/05/09至2013/07/08止	環境工程科技師吳家興違反技師法規定一技師案，經本會技師懲戒委員會決議應予停止業務2個月，因未提起覆審，自102年5月9日起至102年7月8日止執行，懲戒決議書併公告之。
28	蔡建志	水污染	台工登字第016831號	台灣省環境工程技師公會	大塘環境工程師事務所	桃園市桃園區中平路98號8樓之3	技執字第001894號	2013/01/25	工程技字第10200032651號	申誠		環境工程科技師蔡建志違反技師法規定一技師案，經技師懲戒委員會決議應予申誠，因屆期未申請覆審而告確定，懲戒決議書併公告之。
29	陳俊村	水污染	台工登字第10740號	台灣省環境工程技師公會，台北市環境工程技師公會，高雄市環境工程技師公會	傳閱工程股份有限公司	高雄市岡山區本工五路1號	技執字第006092號	2013/01/25	工程技字第10200032641號	停止業務	自2013/02/01至2013/03/31止	環境工程科技師陳俊村違反技師法規定一技師案，經技師懲戒委員會決議應予停止業務2個月，因屆期未申請覆審而告確定，自102年2月1日起至102年3月31日止執行，懲戒決議書併公告之。

30	林榮廷	空氣污染	台工登字第 010559號	台灣省環境 工程師公會	長榮環境 工程師事務所	新北市新店區 北新路1段12號 2樓	技執字第 002278號	2012/11/0 1	工程技字第 101004107 81號	停止業務	自 2012/11/3 0至 2013/03/2 9止	環境工程科技 師林榮廷辦理 「晨鈺股份有 限公司龜山廠 固定污染源變 更設置許可證 簽證案，涉及 違反技師法目 的，業經主管 機關行政院環 境保護署以99 年7月6日環署 管字第099006 0990號函移送 懲戒
31	徐依聖	水污染	技證字第 003765號	台灣省環境 工程師公會	徐依聖環境 工程師事務所	桃園市八德區 國豐街3號1樓	技執字第 006558號	2012/11/0 1	工程技字第 101004108 61號	停止業務	自 2012/11/3 0至 2013/05/2 9止	環境工程科技 師徐依聖辦理 「鋒貿企業股 份有限公司」 廢水排放地面 水體許可簽證 案，涉嫌違反 技師法規定， 業經目的事 業主管機關行 政院環境保護 署以99年6月 21日環署管字 第0990055950 號函移送懲戒 ，本會技

32	林接枝	水污 染	台工登字第 013755號	台北市環 境工程技 師公會	新洋工程 顧問有 限公司	宜蘭縣五 結鄉中興 路3段 364號	技執字第 002359號	2012/11/0 1	工程技字 第 101004108 31號	停止業務	自 2012/11/3 0至 2013/03/2 9止	環境工程科技 師林接枝辦理 「國立中央大 學」廢水排放 地面水體許可 案件，涉嫌有 違事，案經目 的機關行政 院環境保護 署以99年7月 6日環署管字 第 0990060996號 函移送懲戒
33	高正人	水污 染	台工登字第 12890號	台灣省環 境工程技 師公會，台 北市環境技 師公會	宏高環境 工程師 事務所	新北市板 橋區民生 路一段 59號6樓	技執字第 005936號	2012/11/0 1	工程技字 第 101004108 01號	停止業務	自 2012/11/3 0至 2013/01/2 9止	環境工程科技 師高正人辦理 「巨人洗衣股 份有限公司」 廢水排放地面 水體許可案， 涉嫌有違反 技師法情事 ，案經目的 事機關行政 院環境保護 署以100年4月 8日環署管字 第 1000027815號 函移送懲戒

34	許甫豪	水污染	台工登補 字第 000549號 (原台工登 字第 11520號)	台灣省環 境工程技 師公會	東禾工程 有限公司	台中市西 區臺灣大 道2段 285號4樓 之1	技執字第 004720號	2012/04/0 3	工程技字 第 101001180 41號	停止業務	自 2012/04/3 0至 2012/07/2 9止	環境工程科技 師許甫豪違反 技師法規定一 案，業經技師 懲戒覆審委員 決議予以停止 業務3個月， 自101年4月 30日起至 101年7月29 日止，懲戒覆 審委員會並公 告之。
35	林楚儒	非簽證案	台工登字 第8172號	台灣省環 境工程技 師公會	亞新工程 股份有限公司	新北市汐 上區新台 五路一段 112號22樓	技執字第 005167號	2010/12/0 8	工程技字 第 099049455 0號	申誠		環境工程科技 師林楚儒違反 技師法規定乙 案，業經技師 懲戒覆審委員 決議予以懲戒 及公告之。
36	徐依聖	非簽證案	技證字第 003765號	台灣省環 境工程技 師公會	徐依聖環 境工程技師 事務所	桃園市八 德區國豐 街3號1樓	技執字第 006558號	2010/11/0 3	工程技字 第 099004420 71號	申誠		環境工程科技 師徐依聖違反 技師法規定一 案，經技師懲 戒委員會決議 予以申誠起覆 審，因未提確定 覆審決議書， 併公告之。

37	劉振民	水污染	台工登字第010017號	台灣省環境工程技師公會	正益環工技師事務所	台南市北區文賢路572巷52弄7號2樓	技執字第003624號	2010/07/27	工程技字第09900303281號	停止業務	自2010/08/24至2012/02/23止	環境工程科技師劉振民辦理「瑞亨電鍍有限公司」廢(污)水排放地面水體許可案，涉嫌違反技師法規定，案經主管機關行政院環境保護署以98年3月25日環署管字第0980025429號函移送懲戒，本會技師懲戒委員
38	陳耿安	空氣污染	台工登字第012914號	台灣省環境工程技師公會	連鼎工程顧問有限公司	台中市南區工學路155巷15弄16號	技執字第004606號	2010/07/23	工程技字第09900299161號	申誠		環境工程科技師陳耿安辦理「壹興塑膠工業股份有限公司」固定污染源設置許可證變更案，涉嫌違反技師法情事，案經目的事業主管機關行政院環境保護署以98年3月26日環署管字第0980026028號函移送懲戒，

39	林接枝	水污染	台工登字第 013755號	台北市環境工程技師公會	新洋工程 顧問有限公司	宜蘭縣五 結鄉中興 路3段 364號	技執字第 002359號	2010/07/0 1	工程技字 第 099002636 20號	停止業務	自 2010/07/0 7至 2011/07/0 6止	林接枝技師 96年5月18日 簽證之「連盛 皮革股份有限 公司湖內廠」 廢（污）水排 放地面水體許 可案，經行政院環境保護署 （下稱環保署） 97年5月 22日會同高雄 縣政府環境保 護局及台灣省 環境工程技師 公會實地查核 ，發
40	蔡建志	水污染	台工登字第 016831號	台灣省環境工程技師公會	大塘環境 工程師事務所	桃園市桃 園區中平 路98號8樓 之3	技執字第 001894號	2010/02/1 1	工程技字 第 099000638 21號	停止業務	自 2010/05/0 9至 2011/01/0 8止	環境工程科技 師蔡建志辦理 「東麗紙業股 份有限公司」 廢（污）水排 放地面水體許 可案，涉嫌違 反技師法規定 ，案經目的事 業主管機關行 政院環境保護 署以97年11月 3日環署管字 第 0970085076號 函移送懲戒 ，本會

41	林格妃	水污 染	技證字第 018149號 (原台工登 字第 17672號)	台灣省環 境工程技 師公會	台灣永續 工程顧問 有限公司	台北市松 山區南京 東路5段 198號4樓 之1	技執字第 002809號	2010/02/0 5	工程技字 第 099000534 61 號	停止業務	自 2010/03/0 5至 2010/05/0 4止	林格妃技師 96年7月11日 簽證之「本堂 澄清醫院」廢 (污)水排放 地面水體許可 案，案經行政 院環境保護署 97年5月19日 會同臺中縣政 府環境保護局 及台灣省環境 工程技師公會 實地查核，發 現本案簽證內 容有諸多錯誤
42	洪啟銘	水污 染	台工登字 第 013616號	台灣省環 境工程技 師公會	惠元環境 資源股份有 限公司	台北市松 山區八德 路2段 400號11樓	技執字第 001835號	2010/02/0 5	工程技字 第 099000534 71 號	停止業務	自 2010/02/1 2至 2010/04/1 1止	洪啟銘技師 96年5月1日簽 證之「友勁金 屬工業有限公 司」廢(污) (污)水排放地 面水體許可案 ,經行政院環 境保護署97年 4月29日會同 桃園縣政府環 境保護局及台 灣省環境工程 技師公會實地 查核,發現簽 證內容有諸多 錯誤

43	蔡建志	水污染	台工登字第016831號	台灣省環境工程師公會	大澹環境工程技師事務所	桃園市桃園區中平路98號8樓之3	技執字第001894號	2009/10/13	工程技字第09800454230號	停止業務	自2009/11/09至2010/05/08止	緣被懲戒人環境工程科技師蔡建志95年8月23日辦理簽證之「三榮五金工業有限公司」廢（污）水排放地面水體許可案件，經行政院環境保護署（下稱環保署）於96年10月2日會同彰化縣環境保護
44	吳興中	非簽證案	技證字第001750號		欣霖工程股份有限公司	台北市大安區忠孝東路4段87號11樓之2	技執字第005996號	2009/06/25	工程技字第09800279941號	停止業務	自2009/07/23至2009/09/22止	
45	許斐凱	非簽證案	技證字第004119號（原台工登字第11639號）	台灣省環境工程師公會，高雄市環境工程師公會	聯聖工程股份有限公司	高雄市新興區六合路188號8樓	技執字第001907號	2009/06/23	工程技字第09800275611號	申誠		
46	何雍泰	非簽證案	台工登字第015112號	台灣省環境工程師公會	金石山工程股份有限公司	新竹縣竹北市六家八街41號1樓	技執字第000272號	2009/06/12	工程技字第09800259741號	停止業務	自2009/07/09至2009/09/08止	不祥
47	林榮廷	空氣污染	台工登字第010559號	台灣省環境工程師公會	長榮環境工程技師事務所	新北市新店區北新路1段12號2樓	技執字第002278號	2009/06/12	工程技字第09800259761號	停止業務	自2009/07/09至2010/07/08止	不祥

48	林接枝	非簽證案	台工登字第013755號	台北市環境工程師公會	新洋工程顧問有限公司	宜蘭縣五結鄉中興路3段364號	技執字第002359號	2009/06/12	工程技字第09800259791號	停止業務	自2009/07/07至2010/07/06止	
49	鄭仁川	非簽證案	台工登字第009248號	台灣省環境工程師公會	開展環境工程技師事務所	台北市大安區敦化南路一段329巷10號2樓	技執字第004282號	2009/06/06	工程技字第09800247031號	停止業務	自2009/07/03至2009/11/02止	
50	林接枝	非簽證案	台工登字第013755號	台北市環境工程師公會	新洋工程顧問有限公司	宜蘭縣五結鄉中興路3段364號	技執字第002359號	2008/11/12	工程技字第09700469931號	停止業務	自2008/12/08至2009/06/07止	
51	黃明智	非簽證案	台工登字第13062號	台灣省環境工程師公會	中天工程顧問有限公司	台北市中山區長春路380號7樓	技執字第005794號	2008/11/12	工程技字第09700469941號	停止業務	自2008/12/08至2009/06/07止	不祥
52	劉振民	非簽證案	台工登字第010017號	台灣省環境工程師公會	正益環工技師事務所	台南市北區文賢路572巷52弄7號2樓	技執字第003624號	2008/09/22	工程企字第09700392511號	停止業務	自2008/10/17至2009/04/16止	
53	徐振利	非簽證案	台工登字第012883號	台灣省環境工程師公會	三綠工程顧問有限公司	台中市南屯區黎明路2段427號3樓之2	技執字第002613號	2008/09/22	工程企字第09700392541號函	停止業務	自2008/10/17至2008/12/16止	不祥
54	鄭仁川	非簽證案	台工登字第009248號	台灣省環境工程師公會	開展環境工程技師事務所	台北市大安區敦化南路一段329巷10號2樓	技執字第004282號	2008/06/11	工程企字第09700241761號	停止業務	自2008/07/06至2008/09/05止	
55	魯苾賢	非簽證案	技證字第009735號(原台工登字第013630號)	台灣省環境工程師公會	尚允環境工程技師事務所	桃園市桃園區大興西路2段275號7樓之1	技執字第006111號	2008/05/28	工程企字第09700221431號	申誠		

56	林榮廷	水污染	台工登字第010559號	台灣省環境工程師公會	長榮環境工程聯合事務所	新北市新店區北新路1段12號2樓	技執字第002278號	2008/05/15	工程企字第09700201841號	停止業務	自2008/06/09至2008/12/08止	不祥
57	高勝聰	非簽證案	台工登字第10715號	台灣省環境工程師公會	安勝環境工程事務所	台南市仁德區四維街36號4樓之9	技執字第004512號	2008/05/15	工程企字第09700201831號	停止業務	自2008/06/07至2008/09/06止	
58	劉鎮權	非簽證案	台工登字第016581號	台灣省環境工程師公會	大展聯合環境工程事務所	台北市大安区承德路二段三七號十二樓之四	技執字第004810號	2008/05/14	工程企字第09700199871號	停止業務	自2008/05/19至2008/07/18止	
59	許甫豪	非簽證案	台工登補字第000549號(原台工登字第11520號)	台灣省環境工程師公會	東禾工程顧問有限公司	台中市西區臺灣大道2段285號4樓之1	技執字第004720號	2008/05/07	工程企字第09700190761號	停止業務	自2008/06/01至2008/09/30止	不祥
60	張之正	非簽證案	台工登字第015012號	台灣省環境工程師公會	崧喬環境工程事務所	桃園市桃園區新埔六街77號14樓之3	技執字第005836號	2008/04/10	工程企字第09700149801號	停止業務	自2008/05/01至2009/04/30止	不祥
61	邱俊銘	水污染	台工登字第014063號	台灣省環境工程師公會, 高雄市環境工程師公會	邱俊銘環境工程事務所	高雄市三民區春陽街184巷1號	技執字第004171號	2008/04/01	工程企字第09700138081號函	停止業務	自2008/04/15至2008/08/14止	不祥
62	林接枝	非簽證案	台工登字第013755號	台北市環境工程師公會	新洋工程顧問有限公司	宜蘭縣五結鄉中興路3段364號	技執字第002359號	2007/10/15	工程企字第09600413990號	申誠		

63	劉兆達	非簽證案	台工登補 字第 000600號 (原台工登 字第 8300號)	台灣省環 境工程技 師公會	杜風工程 股份有限 公司	新北市淡 水區中正 東路2段 27之7號 17樓	技執字第 002650號	2006/11/0 3	工程企字 第 095004284 91號	停止業務	自 2006/12/0 1至 2008/11/3 0止	
64	張之正	非簽證案	台工登字 第 015012號	台灣省環 境工程技 師公會	崧喬環境 工程技師 事務所	桃園市桃 園區新埔 六街77號 14樓之3	技執字第 005836號	2006/10/0 5	工程企字 第 095003879 61號	停止業務	自 2006/10/2 6至 2007/10/2 5止	
65	邱俊銘	非簽證案	台工登字 第 014063號	台灣省環 境工程技 師公會,高 雄市環境 工程技師 公會	邱俊銘環 境工程技 師事務所	高雄市三 民區春陽 街184巷 1號	技執字第 004171號	2006/10/0 5	工程企字 第 095003879 41號	停止業務	自 2006/10/2 6至 2007/02/2 5止	
66	周友棣	非簽證案	台工登字 第一一五 〇六號	台灣省環 境工程技 師公會	王工南營 有限公 司	台中市西 區英才路 四二一號 九樓之一	省建二技 聘字第七 四二六號 之二	2006/08/2 3	工程企字 第 095003224 01號	停止業務	自 2006/09/0 1至 2008/08/3 1止	
67	黃明智	非簽證案	台工登字 第13062號	台灣省環 境工程技 師公會	中天工程 顧問有 限公司	台北市中 山區長春 路380號 7樓	技執字第 005794號	2006/06/2 1	工程企字 第 095002300 01號	停止業務	自 2006/06/2 6至 2006/12/2 5止	不祥
68	余岳峰	非簽證案	技證字第 001769號	台灣省環 境工程技 師公會	富田環境 工程技師 事務所	新竹縣竹 北市縣政 十街98號 1樓	技執字第 005748號	2006/02/2 4	工程企字 第 095000674 91	停止業務	自 2006/03/0 1至 2006/06/3 0止	
69	黃啓明	非簽證案	技證字第 001745號	台灣省環 境工程技 師公會,台 北市環境 工程技師 公會	啟揚環境 顧問有 限公司	桃園市桃 園區中山 路507巷 16號11樓	技執字第 003323號	2006/02/2 4	工程企字 第 095000675 01號	停止業務	自 2006/03/0 1至 2006/04/3 0止	

70	鄭國華	非簽證案				台北市	聘1280號	2005/05/02	工程企字第09400149351	停止業務	自2005/05/01至2007/04/30止	
71	張桂榜	非簽證案	台工登字第012505號	台灣省環境工程師公會	張桂榜環境工程師事務所	台中市南屯區惠文路249巷12之2號1樓	技執字第004283號	2004/11/04	工程企字第09300425011號	停止業務	自2004/12/01至2005/05/31止	
72	吳清文	非簽證案	台工登字第009812號	台灣省環境工程師公會	振浩工程技術顧問有限公司	台中市西屯區櫻城一街59之3號1樓	技執字第005825號	2004/05/10	工程企字第09300180911號	停止業務	自2004/06/01至2004/07/31止	
73	吳清文	非簽證案	台工登字第009812號	台灣省環境工程師公會	振浩工程技術顧問有限公司	台中市西屯區櫻城一街59之3號1樓	技執字第005825號	2003/09/18	工程企字第09200383261號	停止業務	自2003/10/01至2003/11/30止	